

Wykonawca wyceny PZU S.A.: Paweł Kosewski

Właściciel: JACEK JODŁOWSKI

Adres: ANDERSA 33/147 00-159 WARSZAWA

Dotyczy szkody komunikacyjnej: PL2012112500389

z dnia: 2012/11/25

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2012

Marka: OPEL Model pojazdu: Frontera 2.4 i
 Wersja: Nr rejestracyjny: WGMLU34 Rok prod.: 1992
 Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Nr INFO-EKSPERT 028-02297
 Nr identyfikacyjny (VIN) SED53MWL4NV520450
 Data pierwszej rejestracji 1992/07/07
 Data ogl. dzin 2012/11/28
 Wskazanie drogomierza 185825km
 Okres eksploatacji pojazdu (92/07/07-12/11/25) 245 mies.
 Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru) 2-warstwowy z efektem metalicznym
 Dop. masa całkow. 2400 kg
 Rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
 Konstrukcja rama
 Oznaczenie silnika C24NE
 Rodzaj silnika z zapłonem iskrowym (wtrysk)
 Pojemność / Moc silnika 2410 ccm / 92kW (125KM)
 Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 4 / rz. dowy / 8
 Rodzaj skrzyni biegów manualna

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (1992.01-)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Obrotomierz	4	Wspomaganie układu kierowniczego
2	Siedzenia tylne dzielone	5	Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem
3	Szyby przyciemniane	6	Zagłówki na wszystkich miejscach

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość
1	+Autoalarm	31
2	+Hak holowniczy	31
3	+Instalacja gazowa mieszalnikowa	36
4	+Lakier metalizowany	32
5	+Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	9
6	+Osłona rurowa przednia	45
7	+Przewód ss. cy powietrze wysoki	30
8	+Radioodtwarzacz CD	36
9	+Relingi dachowe	22
10	+Szyby przednie regulowane elektr.	16
11	+Szyby tylne regulowane elektr.	16
12	+wiatła p/mgienne przednie	18
13	+Wykończenie wnętrza drewnem/ skór / specjalne	32

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

opony 31x10.5 R15 109S BF GOODRICH

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (246 mies.)	5 000 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	354 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	44 PLN

KOREKTY RÓŻNE - 269 PLN

W tym:

Uszkodzenia niezwiązane ze szkodami

[%]

-5,0

Wartość

- 269

KOMENTARZ

uszkodzenia b/z ze szkodami: lampa tył, zderzak tył, błotnik tył pod
lampy, narożnik lewego zderzaka przód, kierunkowskazy

**Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii, przy
założeniu okresu eksploatacji pojazdu jak do dnia szkody wynosi:**

5100 PLN

(słownie: pięć tysięcy sto złotych)

w tym VAT (23,0%) 953,66 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowa wartości rynkowych z katalogu 'Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe XI-2012'
- zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu